



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

548/2/26/B/IPSRs

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|-----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Irawan |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-23 10:57:38	187/2/26	Jum'at, 27 Februari 2026	Cendrawasih

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Plafon	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Permintaan pengecekan Plafond karu ada yang jebol dan ada tetesan air dari atas (AC/D/29 outdoor ngefreeze)	sudah tidak ada tetesan di plafon setelah dilakukan perbaikan pihak ketiga	-



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Irawan

Penerima Pekerjaan

Abrinda

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016